

BOMBAS DAB INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION Y EL MANTENIMIENTO MODELOS ALM-ALP KLM-KLP CM-CP











ALM 200 - ALP 800 - ALM 500 - ALP 2000

KLM-DKLM 40/300 - KLP-DKLP 40/600 - KLP-DKLP 40/900 - KLP-DKLP 40/1200 - KLP-DKLP 40/1600 - KLP-DKLP 40/1800 KLM-DKLM 50/300 - KLM-DKLM 50/600 - KLP-DKLP 50/900 - KLP-DKLP 50/1200 - KLP-DKLP 50/1600 - KLP-DKLP 50/2000 KLM-DKLM 65/300 - KLM-DKLM 65/600 - KLP-DKLP 65/900 - KLP-DKLP 65/1200 - KLP-DKLP 65/1600 - KLP-DKLP 65/2000 KLM-DKLM 80/300 - KLM-DKLM 80/600 - KLP-DKLP 80/900 - KLP-DKLP 80/1200 - KLP-DKLP 80/1600 - KLP-DKLP 80/2000

CM 40/440 - CM 40/540 - CM 40/670 - CM 40/870 - CM 40/1300 - CM 40/1450 CM 50/510 - CM 50/630 - CM 50/780 - CM 50/1000 - CM 50/1270 - CM 50/1420

CP 40/1900 - CP 40/2300 - CP 40/2700 - CP 40/3500 - CP 40/3800 - CP 40/4700 - CP 40/5500 CP 40/6200

CP 50/2200 - CP 50/2600 - CP 50/3100 - CP 50/4100 - CP 50/4600 - CP 50/5100 - CP 50/5650

DCM 40/380 - DCM 40/460 - DCM 40/620

DCM 50/460 - DCM 50/630 - DCM 50/880

DCM 65/670 - DCM 65/820 - DCM 65/900

DCM 80/630 - DCM 80/730 - DCM 80/860 - DCM 80/1020

DCM 100/820 - DCM 100/1000 - DCM 100/1200 - DCM 100/1450

DCP 40/1250 - DCP 40/1650 - DCP 40/2050 - DCP 40/2450

DCP 50/1550 - DCP 50/1900 - DCP 50/2450 - DCP 50/3000 - DCP 50/3650

DCP 65/2300 - DCP 65/2650 - DCP 65/3250 - DCP 65/3700

DCP 80/2530 - DCP 80/3050 - DCP 80/3650 - DCP 80/4100

DCP 100/3300 - DCP 100/3750 - DCP 100/2450 - DCP 100/2750 - DCP 100/2800 - DCP 100/2900

ALME 500 - ALPE 2000

KLPE-DKLPE 40/600 - KLPE-DKLPE 40/1200 - KLPE-DKLPE 40/1800

KLME-DKLME 50/600 - KLPE-DKLPE 50/1200 - KLPE-DKLPE 50/2000

KLME-DKLME 65/600 - KLPE-DKLPE 65/1200 - KLPE-DKLPE 65/2000

KLME-DKLME 80/600 - KLPE-DKLPE 80/1200 - KLPE-DKLPE 80/2000

CME 40/870 - CME 40/1450

CME 50/1000 - CME 50/1420

CPE 40/2300 - CPE 40/3500 - CPE 40/4700 - CPE 40/5500 - CPE 40/6200

CPE 50/2600 - CPE 50/4100 - CPE 50/4600 - CPE 50/5650

DCME 40/620

DCME 50/460 - DCME 50/880

DCME 65/670 - DCME 65/900

DCME 80/730 - DCME 80/1020

DCME 100/1000 - DCME 100/1200 - DCME 100/1450

DCPE 40/1650 - DCPE 40/2450


DCPE 50/1550 - DCPE 50/2450 - DCPE 50/3650


DCPE 65/2300 - DCPE 65/2650 - DCPE 65/3250 - DCPE 65/3700

DCPE 80/2530 - DCPE 80/3050 - DCPE 80/3650 - DCPE 80/4100

DCPE 100/2450 - DCPE 100/2750 - DCPE 100/2900 - DCPE 100/3300 - DCPE 100/3750

Conexión TRIFASICA para motores





	INDICE	pág.
1.	GENERALIDADES	3
2.	LIQUIDOS BOMBEADOS	
3.	DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES EN EL EMPLEO	3
4.	GESTION	3 3 4
4.1	Almacenaje	4
4.2	Transporte	4
4.3	Tamaños y pesos	4
5.	ADVERTÉNCIAS	4
5.1	Control rotación del eje motor	4
5.2	Nuevas instalaciones	4
5.3	Protecciones	
5.3.1	Partes en movimiento	5
5.3.2	Ruidosidad	5
5.3.3	Partes calientes y frías	5
6.	INSTALACION	5
7.	CONEXION ELECTRICA	5
8.	PUESTA EN MARCHA	6
9.	PRECAUCIONES	6
10.	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	5 5 5 5 5 6 6 6 7
11.	MODIFICACIONES Y PIEZAS DE RECAMBIO	7
12.	BUSQUEDA Y REMEDIO DE LAS ANOMALIAS	7

1. GENERALIDADES



La instalación se llevará a cabo en posición horizontal o vertical a condición de que el motor se encuentre siempre sobre la bomba.

Los circuladores ALM 200 y ALP 800 se instalarán SOLAMENTE en posición horizontal.

2. LIQUIDOS BOMBEADOS



La máquina está proyectada y fabricada con el fin de bombear agua que no contenga substancias explosivas ni partículas sólidas o fibras, con densidad igual a 1000 kg/m³ y viscosidad cinemática igual a 1 mm²/s y líquidos no agresivos químicamente. Su empleo con otros fluidos está permitido sólo y exclusivamente previa autorización del fabricante.

3. DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE EMPLEO

Tensión de alimentación - 1 x 220-240 V 50 Hz

1 x 110V 50 Hz1 x 115V 60 Hz

Ver la placa con datos eléctricos

- 3 x 230-400 V 50/60 Hz hasta 4 KW incluido

3 x 400V 50/60 Hz con más de 4KW

Prevalencia – Hmax (m) pág. §

Máxima presión de ejercicio 10 Bar (1000 Kpa):

ALM(E), ALP(E), KLM(E), KLP(E), DKLM(E), DKLP(E)

Máxima presión de ejercicio 16 Bar (1600 Kpa):

CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870, CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000, CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500, CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100, CME 40/870, CME 50/1000, CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

Máxima presión de ejercicio 10 Bar (1000 Kpa):

CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420, CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200, CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650, CME 40/1450, CME 50/1420, CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650, DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 50/460, DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880, DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900, DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020, DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450, DCP 40/1250, DCP 40/1650, DCP 40/2050, DCP 40/2450, DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650, DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700, DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100, DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900, DCP 100/3300, DCP 100/3750, DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880, DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020, DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450, DCPE 40/1650, DCPE 40/2450, DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650, DCPE 65/2300, DCPE 65/2650, DCPE 65/3250, DCPE 80/3050, DCPE 80/3050, DCPE 80/4100, DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300, DCPE 100/3300, DCPE 100/2900, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300, DCPE 100/3300, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300

Ejecución de las bocas de serie

ALM 200 - ALP 800 no embridadas, 1" ½ M GAS / ALM (E) 500 - ALP (E) 2000 no embridadas, 2" M GAS / KLM/P (E) 40 - DKLM/P (E) 40 embridadas DN40 - PN 10 (aceptan también PN6) / KLM/P (E) 50 - DKLM/P (E) 50 embridadas DN50 - PN 10 (aceptan también PN6) / KLM/P (E) 65 - DKLM/P (E) 65 embridadas DN65 - PN 10 (aceptan también PN6) / KLM/P (E) 80 - DKLM/P (E) 80 embridadas DN 80 - PN10 (aceptan también PN6); sobre demanda PN16 / CP (E) - DCP (E) DN 40÷50 - PN 16 / CM (E) - DCM (E) DN 40÷150 - PN 16.

Campo de temperatura del líquido de -15°C a +120°C / Temperatura de almacenaje de - 10°C a +40°C ALM 200, ALP 800, ALM (E) 500, ALP (E) 2000, KLM 40, KLP 40, DKLM 40, DKLP 40, KLM 50, KLP 50, DKLM 50, DKLP 50, KLM 65, KLP 65, DKLM 65, DKLP 65, KLM 80, KLP 80, DKLM 80, DKLP 80, KLPE 40, DKLPE 40, KLME 50, KLPE 50, DKLME 50, DKLPE 50, KLME 65, DKLME 65, DKLPE 65, KLME 80, KLPE 80, DKLME 80, DKLPE 80, CM 40/440, CM 40/540, CM 40/670, CM 40/870, CM 50/510, CM 50/630, CM 50/780, CM 50/1000, CP 40/1900, CP 40/2300, CP 40/2700, CP 40/3500, CP 50/2200, CP 50/2600, CP 50/3100, CP 50/4100, CME 40/870, CME 50/1000, CPE 40/2300, CPE 40/3500, CPE 50/2600, CPE 50/4100

Campo de temperatura del líquido de -10°C a +130°C / Temperatura de almacenaje de +5°C a +40°C CM 40/1300, CM 40/1450, CM 50/1270, CM 50/1420, CP 40/3800, CP 40/4700, CP 40/5500, CP 40/6200, CP 50/4600, CP 50/5100, CP 50/5650, CME 40/1450, CME 50/1420, CPE 40/4700, CPE 40/5500, CPE 40/6200, CPE 50/4600, CPE 50/5650, DCM 40/380, DCM 40/460, DCM 50/460, DCM 50/630, DCM 50/880, DCM 65/670, DCM 65/820, DCM 65/900, DCM 80/630, DCM 80/730, DCM 80/860, DCM 80/1020, DCM 100/820, DCM 100/1000, DCM 100/1200, DCM 100/1450, DCP 40/1250, DCP 40/2050, DCP 40/2450, DCP 50/1550, DCP 50/1900, DCP 50/2450, DCP 50/3000, DCP 50/3650, DCP 65/2300, DCP 65/2650, DCP 65/3250, DCP 65/3700, DCP 80/2530, DCP 80/3050, DCP 80/3650, DCP 80/4100, DCP 100/2450, DCP 100/2750, DCP 100/2800, DCP 100/2900, DCP 100/3300, DCP 100/3750, DCME 40/620, DCME 50/460, DCME 50/880, DCME 65/670, DCME 65/900, DCME 80/730, DCME 80/1020, DCME 100/1000, DCME 100/1200, DCME 100/1450, DCPE 40/1650, DCPE 40/2450, DCPE 50/1550, DCPE 50/2450, DCPE 50/3650, DCPE 65/3250, DCPE 65/3250, DCPE 80/3050, DCPE 80/3050, DCPE 80/2450, DCPE 100/2450, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300, DCPE 100/2750, DCPE 100/2900, DCPE 100/3300, DCPE 100/3750

Máxima temperatura ambiente: +40°C
 Humedad relativa del aire: max 95%

Grado de protección motor: ver la placa en el embalaje

Clase de protección:

Potencia absorbida: ver la placa de los datos eléctricos

4. GESTION

4.1 Almacenaje

Todas las bombas deben ser almacenadas en locales cubiertos, secos y si es posible con humedad relativa del aire constante, sin vibraciones ni polvo. Se suministran con su embalaje original, donde se pueden conservar hasta su instalación. De no ser posible, hay que cerrar con cuidado la boca de aspiración y de alimentación.

4.2 Transporte

Evitar que las electrobombas sufran inútiles golpes o choques. Las figuras siguientes indican cómo hay que izar respectivamente las electrobombas de ejcución única (KLM - KLP - CM - CP) - Fig. 1 - y las de ejecución doble (DKLM - DKLP - DCM - DCP) - Fig. 2 - en la fase de la instalación, una vez sacadas del embalaje.

4.3 Pesos

La placa adhesiva colocada en el embalaje, indica el peso total de la electrobomba.

5. ADVERTENCIAS

5.1 Control de la rotación del eje motor

Antes de proceder a instalar la bomba, comprobar que las partes en movimiento giren libremente. A tal fin realizar lo siguiente, según la bomba en examen:

ALM – ALP – KL – DKL – CP: quitar el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor . Usar un destornillador en la ranura prevista en el árbol motor, en el lado de la ventilación. En el caso de bloqueo, girar el destornillador golpeándolo ligeramente con el martillo (fig. A).


CM: quitar el cubreventilador del alojamiento de la tapa posterior del motor , desenroscado las tuercas ciegas. Manualmente con el ventilador, hacer que el árbol motor gire varias veces. Si no fuera posible, desmontar el cuerpo de la bomba, aflojando los tornillos a fin de comprobar si hay algún cuerpo extraño dentro de ésta. Para montarla otra vez, hacer las mismas operaciones, pero al revés.



No esforzar el ventilador con pinzas u otras herramientas al tratar de desbloquear la bomba, ya que se podría deformar o estropear.

5.2 Nuevas instalaciones

Antes de poner en marcha instalaciones nuevas, hay que limpiar con cuidado las válvulas, tuberías, depósitos y uniones. A menudo las virutas de soldadura, trozos de óxidaciones u otras impurezas se desprenden sólo tras un cierto periodo de tiempo. Para que no entren en la bomba hay que utilizar filtros aptos a retenerlos. La superficie del filtro debe tener una sección de al menos 3 veces más grande que la de la tubería donde está montado el filtro, a fin de no provocar pérdidas de carga excesivas. Es conveniente utilizar filtros TRONCO CONICOS fabricados con material resistente a la corrosión (VER DIN 4181):



(Filtro para la tubería de aspiración)

- 1) Cuerpo del filtro
- 2) Filtro de mallas estrechas
- 3) Manómetro diferencial
- 4) Chapa perforada
- 5) Boca de aspiración de la bomba

5.3 Protecciones

5.3.1 Partes en movimiento

En conformidad a las normas anti-accidentes, todas las partes en movimiento (ventiladores, juntas etc.) dene estar bien protegidas con elementos adecuados (cubreventilador o cubrejuntas), antes de poner en marcha la bomba.



Hay que evitar, durante el funcionamiento de la bomba, acercarse a las partes en movimiento (eje del ventilador etc.) y, de todas formas, de ser necesario, se utilizará indumentaria adecuada y que cumpla las normas de la ley a fin de evitar que se enganche.

5.3.2 Ruidosidad

Los niveles de ruidosidad de las bombas con motor suministrado en serie, figuran en la tabla 1 en la pág. 97. Se informa que en aquellos casos en que los niveles de ruidosidad LpA sobrepasen los 85Db(A) en los lugares donde si instalan, será necesario utilizar PROTECCIONES ACUSTICAS aptas, según lo previsto por las normas vigentes en materia.

5.6.3 Partes calientes o frías



¡El fluido que la instalación contiene, puede alcanzar temperaturas y presiones altas, así como puede transformarse en vapor.! PELIGRO DE QUEMADURAS!"

Puede ser peligroso incluso sólo tocar la bomba o partes de la instalación.

En los casos en que puedan ser peligrosas tanto las partes calientes como las frías, habrá que protegerlas adec uadamente para evitar su contacto.

6. INSTALACION

- Para proteger la bomba de depósitos, es conveniente no instalarla en el punto más bajo de la planta. Montar la bomba en la instalación una vez terminados todos los trabajos de soldadura y verificar que la instalación esté bien limpia.
- **6.2** El circulador debe ser instalado en un lugar bien ventilado, protegido contra las inclemencias del tiempo y la temperatura ambiente no debe sobrepasar los 40°C (Fig. B).

Las electrobombas con grado de protección IP55 se pueden montar en lugares con polvo y húmedos, Si hay que instalarlas al aire llibre, en general no es preciso montar protecciones especiales contra la intemperie.

- La instalación se puede realizar sobre la tubería de impulsión o en la de retorno, con el eje del motor en posición horizontal o vertical, a condición que la caja de terminales no esté hacia abajo (Fig. C) para evitar, en caso de pérdidas, peligrosas infiltraciones de agua. Respecto a las bombas ALM ALP el eje del motor debe ser sólo horizontal.
- 6.4 A fin de facilitar las operaciones de control y sustitución, instalar la bomba en una posición que permita acceder fácilmente a la misma.
- Las flechas en el cuerpo de la bomba indican el flujo. Se recomienda instalar en las tuberías de impulsión y de aspiración válvulas de interrupción, a fin de evitar que la instalación se vacíe en caso de reparaciones. Prever además un circuito de bypass entre la impulsión y la aspiración para garantizar una mínima recirculación en el caso se empleasen electroválvulas en las tuberías, a fin de impedir peligrosas sobretemperaturas.
- 6.6 Comprobar que la instalación esté dotada de un sistema de purga del aire, y que el tanque de expansión (si existe), esté montado antes de la boca de aspiración. Si, en cambio, la bomba está montada en la impulsión de un circuito con tanque abierto, comprobar que el tubo de seguridad esté empalmado antes de la bomba.
- Montar la bomba en la instalación, evitando que las tuberías metálicas transmitan al cuerpo de la bomba ni esfuerzos ni tensiones excesivas que podrían provocar resquebrajamientos y roturas.
- Para evitar la transmisión de ruido o de vibraciones, montar **juntas antivibratorias** en las bocas de aspiración y de alimentación.
- 7. CONEXION ELECTRICA ¡Atención: cumplir siempre las normas de seguridad!



Respetar estrictamente los esquemas eléctricos indicados dentro de la caja de bornes y los que figuran en la pág. 3 d este manual.

- 7.1 Hay que atenerse totalmente a las prescripciones establecidas por la Sociedad suministradora de la energía eléctrica. En el caso de motores trifásicos con arranque estrella-triángulo, hay que asegurarse que el tiempo de conmutación entre la estrella y el triángulo sea el más breve posible y que esté comprendido en la tabla 2 pág. 97.
- 7.2 Antes de abrir la caja de bornes o manipular la bomba, comprobar que no haya tensión eléctrica.

- ESPAÑOL

 Comprobar la tensión de red antes de realizar cualquier conexión. Si corresponde a la indicada en la placa, conectar los cables a la caja de bornes, **conectando primero el de tierra (Fig. D).**Las bombas tienen que estar siempre conectadas a un interruptor exterior. 7.3
- 7.4
- 7.5 Los motores monofásicos están equipados con protección termo-amperométrica y se pueden conectar directamente a la red.

- 7.6 Los motores trifásicos deben estar protegidos con salvamotores adecuados calibrados correctamente, en relación a la corriente indicada en la placa.
- 7.7 En las instalaciones donde está prevista la ejecución doble, con miras a la continuidad del servicio, prever cablajes e interruptores separados por cada bomba.
- 8. PUESTA EN MARCHA
- 8.1

El fluido dentro de la instalación, además de alcanzar temperaturas y presiones elevadas, puede estar también bajo forma de vapor!

PELIGRO DE QUEMADURAS!

Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las partes de la instalación a causa de la alta temperatura a que están sometidas.

Antes de la puesta en marcha es imprescindible llenar la instalación con agua y purgar el aire que queda en el cuerpo de la bomba mediante la relativa llave de purga (no se sirve con la versión ALM 200 - ALP 800), hasta que empiece a salir sólo agua (Fig. E). Esta operación se realiza con el propósito que la junta estanca mecánica se lubrique bien y que la bomba empiece a funcionar regularmente en seguida. El funcionamiento en seco, incluso si sólo por breves periodos, causa daños irreparables en la junta estanca mecánica.

- 8.2 Dar tensión y controlar el sentido justo de rotación en los motores trifásicos, es decir, al observar el motor desde el lado del ventilador, la dirección será a la derecha (Fig. F). De no ser así, invertir entre sí dos conductores de fase cualesquiera, después de haber desconectado de la corriente la bomba.
- 8.3 Mientras la electrobomba trabaja, comprobar la tensión de alimentación en los bornes del motor, que no debe diferir de +/- 5% del valor nominal (Fig. G).
- 8.4 Con el grupo en función, controlar que lo corriente absorbida por el motor no sobrepase la indicada en la placa.
- 9. PRECAUCIONES
- 9.1 No hay que hacer arrancar la bomba un excesivo número de veces por hora. El número admisible máximo es el siguiente:

MOTORES MONOFASICOS
MOTORES TRIFASICOS HASTA 5,5 HP
MOTORES TRIFASICOS DE 7,5 A 60 HP

NUMERO MAXIMO ARRANQUES/HORA	1
30	
20 ÷ 30	
5 ÷ 10	

9.2 PELIGRO DE HIELO: Fig.H



Verificar que la pérdida de líquido no dañe ni las cosas ni a las personas, sobre todo por lo que respecta las instalaciones que utilizan agua caliente. La instalación se puede descargar sólo cuando el líquido ha alcanzado la misma temperatura que la del ambiente.

No cerrar el tapón de descarga hasta que la bomba no se vuelva a utilizar.

Al ponerla en marcha tras un largo periodo de inactividad, hay que repetir las operaciones que figuran en las voces "ADVERTENCIAS" y "PUESTA EN MARCHA" ya reseñadas.

10. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El fluido dentro de la instalación, además de alcanzar temperaturas y presiones elevadas, puede estar también bajo forma de vapor! PELIGRO DE QUEMADURAS! Puede ser peligroso incluso tocar la bomba y las partes de la instalación a causa de la alta temperatura a que están sometidas.

10.2

Solamente personal especializado y cualificado, que cumpla los requisitos establecidos por las normas específicas podrá desmontar la electrobomba. De todas formas todos los trabajos de reparación y mantenimiento se efectuarán después de haber desconectado la bomba de la corriente eléctrica. Asegurarse que no se pueda conectar accidentalmente. Realizar posiblemente un mantenimiento planificado, con gastos mínimos se pueden evitar reparaciones muy caras o paradas de la máquina.

Durante el mantenimiento programado hay que purgar la condensación que se hubiera formando en el motor, mediante la espiga (para electrobombas con grado de protección del motor IP55).

10.3

10.1



En el caso de que para realizar el mantenimiento sea necesario vaciar el líquido, comprobar que la pérdida de líquido no cause daños ni a las personas ni a las cosas, en especial en las instalaciones que emplean agua caliente.

Además será necesario cumplir las disposiciones establecidas por la ley respecto a la eliminación de líquidos nocivos.

- Durante el funcionamiento normal la electrobomba no precisa de mantenimiento alguno. Sin embargo es conveniente un control periódico de los datos indicados en la placa, a fin de prevenir con tiempo averías o desgastes.
- Para algunos modelos equipados con engrasador está previsto engrasar los cojinetes del motor cada 3000 horas de funcionamiento, intervalo que se debe reducir en el caso de trabajos difíciles. Reponer la grasa a través de los relativos engrasadores.
- 10.6 Al llevar a cabo cualquier operación que obligue a desmontar el cuerpo de la bomba, se aconseja sustituir el OR de estanqueidad colocado entre el cuerpo de la bomba y el soporte.

11. MODIFICACIONES Y PARTES DE RECAMBIO



El fabricante no será responsable en el caso de modificaciones aportadas sin previa autorización.

12. BUSQUEDA Y REMEDIOS DE ANOMALIAS

12.	ANOMALIAS		CONTROLES (causas posibles)		REMEDIOS
1.	El motor no	A.	Examinar los fusibles de protección.	Α.	Cambiarlos si están quemados.
	arranca y no hace		Controlar las conexiones eléctricas.		Si se repite la avería inmediatamente, esto
	ruido.		Controlar que el motor esté bajo tensión.	ĺ ´	significa que el motor está en cortocircuito.
2.	El motor no		Comprobar que la tensión eléctrica corresponda a		
	arranca pero	_	la de la placa.	_	0
	produce ruidos.	В.	Comprobar que se hayan realizado las conexiones justas.	В.	Corregir los errores eventuales.
		C.	Verificar que en la caja de bornes estén todas las		En caso negativo, restablecer la fase que falta.
		7	fases.	D.	Quitar las obstrucciones.
		υ.	El árbol está bloqueado. Buscar posibles obstrucciones de la bomba o del motor.	F	Sustituir el condensador.
		E.	Condensador en cortocircuito o interrumpido.		ousituii ei conucrisador.
3.	El motor no gira	A.	Comprobar que la tensión de alimentación sea		
	bien.	R	suficiente. Comprobar que no rocen las partes móviles con	R	Eliminar las causas del rozamiento.
			las fijas.	J.	Emiliar las causas del rozamiento.
			Verificar el estado de los cojinetes.		Sustituir los cojinetes estropeados.
4.	La protección (exterior) del	A.	Verificar en la caja de bornes que estén presentes todas las fases (para los modelos trifásicos).	Α.	En caso negativo restablecer la fase que falta.
	motor interviene	В.	Comprobar que no haya contactos abiertos o que	В.	Sustituir o limpiar el componente.
	en cuanto la	_	estén sucios en la protección.		Outhing to the delication of the second of t
	máquina se pone en marcha.	C.	Verificar el posible aislamiento defectuoso del motor, controlando la resistencia de fase y el	C.	Sustituir la caja del motor con estator o restablecer los cables de masa.
	GITHIAICHA.		aislamiento hacia masa.		restablecel los cables de Illasa.
5.	La protección del	A.	Verificar que la temperatura ambiente no sea	A.	Ventilar de forma adecuada el lugar donde está
	motor interviene		demasiado alta.		instalada la bomba.
	demasiadas	B.	Verificar la regulación de la protección.	В.	Realizar la regulación con un valor de corriente
	veces.				adecuado a la absorción del motor con carga plena.
		С	Controlar la velocidad de rotación del motor.	С	Consultar la placa datos del motor.
		D.	Comprobar el estado de los cojinetes.		Sustituir los cojinetes estropeados.
6.	La bomba		El rodete está desgastado u obstruido.		Sustituir el rodete o quitar la obstrucción.
	distribuye un	В.	Verificar el sentido correcto de rotación de los	В.	Invertir entre sí dos hilos de alimentación.
	caudal insuficiente.		motores trifásicos.		
7.	La bomba vibra y	A.	Controlar que la bomba o/y los tubos estén bien	Α.	Fijar bien las partes flojas.
	hace ruido al		sujetos.		
	funcionar.	В.	La bomba cavita.	B.	Aumentar, dentro de los límites consentidos, la
		C.	La bomba trabaja sobrepasando los datos de la	C.	presión del sistema. Reducir el caudal.
			placa.		
		D.	Verificar que la tensión de alimentación		
2	La corriente	Δ	corresponda a la indicada en la placa. Verificar que la densidad o la viscosidad del	Λ	Analizar el líquido a bombear.
0.	absorbida es	Λ.	líquido no sean demasido elevadas.	Λ.	יייים אייים איים אייים אייים אייים אייים אייים אייים אייים אייים א
	demasiado	B.	Verificar posibles rozamientos entre las partes	В.	Eliminar la causa del rozamiento.
	elevada.	_	móviles y las fijas.		All and a standard and a second at the standard at the standar
		C.	La tensión de alimentación no corresponde a la		Alimentar el motor con la tensión adecuada. Reducir el caudal.
		D	indicada en la placa. La bomba funciona sobrepasando los datos de la	υ.	neuuuli el Caudal.
		٥.	placa.		
			1		

TAB. 1:

Ruido aéreo producido por las bombas dotadas de motor en serie /

Motor	n° polos	Potencia max		Presión sonora Lpa	Potencia sonora Lwa	
		KW	Нр	[dB(A)]	[dB(A)]	
MEC 63	4	0.06	0.08	40		
MEC 71	4	0.75	1	54		
MEC 80	4	1.1	1.5	55		
MEC 100	4	3.7	5	67		
MEC 132	4	7.5	10	70		
MEC 160	4	15	20	79		
MEC 180	4	18.5	25	73		
MEC 63	2	0.37	0.5	52		
MEC 71	2	0.75	1	61		
MEC 80	2	2.2	3	65		
MEC 100	2	4	5.5	71		

TAB. 2: Tiempos de conmutación estrella-triángulo

	Potencia	Tiempos de conmutación
KW	Нр	
≤ 30	≤ 40	< 3 sec.
> 30	> 40	< 5 sec.

Modelo		Prevalencia			
	Hmax (m) 2 poles 50 Hz	Hmax (m) 2 poles 60 Hz	Hmax (m) 4 poles 50 Hz	Hmax (m) 4 poles 60 Hz	
ALM 200			1.9	1.9	
ALP 800	7.7	7.6			
ALM 500			5.5	5.9	
ALP 2000	21	21.5			
KLM - DKLM 40/300			3.4	3.4	
KLP - DKLP 40/600	8.2	8			
KLP - DKLP 40/900	9.9	10.1			
KLP - DKLP 40/1200	13.5	13.5			
KLP - DKLP 40/1600	16	16			
KLP - DKLP 40/1800	18.75	19.06			
KLM - DKLM 50/300			2.9	3	
KLM - DKLM 50/600			5.5	5.85	
KLP - DKLP 50/900	8.9	9			
KLP - DKLP 50/1200	11.5	13			
KLP - DKLP 50/1600	16	16,5			
KLP - DKLP 50/2000	21	21,5			
KLM - DKLM 65/300		,-	3.1	3.2	
KLM - DKLM 65/600			5.4	5.45	
KLP - DKLP 65/900	8.8	9	-		
KLP - DKLP 65/1200	11.7	12.2			
KLP - DKLP 65/1600	17.19	17.03			
KLP - DKLP 65/2000	20.36	20.69			
KLM - DKLM 80/300			3.2	3.5	
KLM - DKLM 80/600			5.8	6	
KLP - DKLP 80/900	8.8	9.75	0.0		
KLP - DKLP 80/1200	11.8	12.6			
KLP - DKLP 80/1600	16	16,5			
KLP - DKLP 80/2000	20	20,5			
CM 40/440			4.4	4.5	
CM 40/540			5.4	5.6	
CM 40/670			6.7	6.8	
CM 40/870			8.7	8.8	
CM 40/1300			12.9	12.9	
CM 40/1450			14.4	14.4	
CM 50/510			5.5	5.4	
CM 50/630			6.2	6.4	
CM 50/780			7.7	8.1	
CM 50/1000			10.1	10.6	
CM 50/1270			12.7	12.7	
CM 50/1420			14.2	14.2	
CP 40/1900	17.6	17.6			
CP 40/2300	21.8	21.9			
CP 40/2700	26.9	26.9			
CP 40/3500	34.8	35			
CP 40/3800	38	38			

CP 40/4700	47	47		
CP 40/5500	55	55		
CP 40/6200	62	62		
CP 50/2200	20	20		
CP 50/2600	25	27		
CP 50/3100	31	31.5		
CP 50/4100	40.7	41		
CP 50/4600	46	46		
CP 50/5100	51	51		
CP 50/5650	56.5	56.5		
DCM 40/380			3.5	3.5
DCM 40/460			3.6	3.6
DCM 40/620			5.8	5.8
DCM 50/460			4.6	4.6
DCM 50/630			6.3	6.3
DCM 50/880			8.8	8.8
DCM 65/670			6.7	6.7
DCM 65/820			8.2	8.2
DCM 65/900			9	9
DCM 80/630			6.3	6.3
DCM 80/730			7.3	7.3
DCM 80/860			8.6	8.6
DCM 80/1020			10.2	10.2
DCM 100/820			8.2	8.2
DCM 100/1000			10	10
DCM 100/1200			12	12
DCM 100/1450			14.5	14.5
DCP 40/1250	12.5	12.5		
DCP 40/1650	16.5	16.5		
DCP 40/2050	20.5	20.5		
DCP 40/2450	24.5	24.5		
DCP 50/1550	15.5	15.5		
DCP 50/1900	19	19		
DCP 50/2450	24.5	24.5		
DCP 50/3000	30	30		
DCP 50/3650	36.5	36.5		
DCP 65/2300	23	23		
DCP 65/2650	26.5	26.5		
DCP 65/3250	32.5	32.5		
DCP 65/3700	37	37		
DCP 80/2530	25.3	25.3		
DCP 80/3050	30.5	30.5		
DCP 80/3650	36.5	36.5		
DCP 80/4100	41	41		
DCP 100/2450	24.5	24.5		
DCP 100/2750	27.5	27.5		
DCP 100/2800	28	28		
DCP 100/2900	29	29		
DCP 100/3300	33	33		
DCP 100/3750	37.5	37.5		

Modelo	Prevalencia				
	Hmax (m) 2 poles	Hmax (m) 2 poles	Hmax (m) 4 poles	Hmax (m) 4 poles	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	
ALME 500			5.5	5.9	
ALPE 2000	21	21.5			
KLPE - DKLPE 40/600	8.2	8			
KLPE - DKLPE 40/1200	13.5	13.5			
KLPE - DKLPE 40/1800	18.75	19.06			
KLME - DKLME 50/600			5.5	5.85	
KLPE - DKLPE 50/1200	11.5	13			
KLPE - DKLPE 50/2000	21	21,5			
KLME - DKLME 65/600			5.4	5.45	
KLPE - DKLPE 65/1200	11.7	12.2			
KLPE - DKLPE 65/2000	20.36	20.69			
KLME - DKLME 80/600			5.8	6	
KLPE - DKLPE 80/1200	11.8	12.6			
KLPE - DKLPE 80/2000	20	20,5			
CME 40/870			8.7	8.8	
CME 40/1450			14.4	14.4	
CME 50/1000			10.1	10.6	
CME 50/1420			14.2	14.2	
CPE 40/2300	21.8	21.9			
CPE 40/3500	34.8	35			
CPE 40/4700	47	47			
CPE 40/5500	55	55			
CPE 40/6200	62	62			
CPE 50/2600	25	27			
CPE 50/4100	40.7	41			
CPE 50/4600	46	46			
CPE 50/5650	56.5	56.5			
DCME 40/620			5.8	5.8	
DCME 50/460			4.6	4.6	
DCME 50/880			8.8	8.8	
DCME 65/670			6.7	6.7	
DCME 65/900			9	9	
DCME 80/730			7.3	7.3	
DCME 80/1020			10.2	10.2	
DCME 100/1000			10.2	10.2	
DCME 100/1200			12	12	
DCME 100/1450			14.5	14.5	
DCPE 40/1650	16.5	16.5	17.0	17.0	
DCPE 40/2450	24.5	24.5			
DCPE 50/1550	15.5	15.5			
DCPE 50/1550 DCPE 50/2450	24.5	24.5			
DCPE 50/3650	36.5	36.5			

DCPE 65/2300	23	23	
DCPE 65/2650	26.5	26.5	
DCPE 65/3250	32.5	32.5	

DCPE 65/3700	37	37	
DCPE 80/2530	25.3	25.3	
DCPE 80/3050	30.5	30.5	
DCPE 80/3650	36.5	36.5	
DCPE 80/4100	41	41	
DCPE 100/2450	24.5	24.5	
DCPE 100/2750	27.5	27.5	
DCPE 100/2900	29	29	
DCPE 100/3300	33	33	
DCPE 100/3750	37.5	37.5	